


# PRÜFBERICHT

## TESTREPORT

**Nr./ No 11-1/07 WH113**

1. Auftraggeber und Hersteller/ Client and manufacturer	Stublina D.O.O 34307 Stojnik, Arandjelovac Serbia
2. Bezeichnung des Prüfgegenstandes/ Name of the test object	OKRETNNA RUCICA  Art. Nr./ Item no: 1002.00, 1004.00, 1006.00, 1002.10, 1004.10, 1006.10
3. Prüfauftrag / Prüfgrundlage/ Test order / Test basis	Wiederholungsprüfung nach RAL-RG 607/11, Ausgabe September 1994 Retest according to RAL-RG 607/11, version September 1994
4. Prüfergebnis Test result	Der Prüfgegenstand (Nr. 2) entspricht den Anforderungen des Prüfauftrages (Nr. 3). The test object (No. 2) meets the requirements of the test order (No. 3).
5. Datum der Prüfung/ Date of test	18. Juli/ July 2013
6. Ort der Prüfung/ Testing location	PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert D-42551 Velbert, Wallstr. 41
7. Datum des Prüfberichtes/ Date of test report	14. August 2013
8. Umfang des Prüfberichtes/ Volume of test report	1 Seite Deckblatt/ page cover
9. Zusatzbedingungen zu diesem Prüfbericht/ Additional conditions regarding this test report	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen Please, refer to our terms and conditions</li> <li>2. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Prüfgegenstand (Nr. 2) The test results only refer to the tested specimen (No. 2)</li> <li>3. Der Prüfbericht darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden. It is not allowed to modify or partially publish the test report.</li> </ol>
10. Unterschrift/ Signature	

  
 R. Ehle, Dipl.-Ing.  
